

(様式6)

質問・回答書

令和3年6月24日

件名 大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務		
番号	質問事項	回答事項
1	ごみピットの劣化状況について情報がありましたらご教示願います。(例:側面コンクリート欠落、鉄筋露出が発見されているが、鉄板補強により補修済。)	1. 直近では平成28年西側傾斜部を鉄板補強、また、ピット西側の一部底部分も鉄板補強しており、すべて鉄筋露出によるものである。
2	ごみクレーン及び灰クレーンのガータ、並びにガータを支持する建築構造体(鉄筋コンクリートや鉄骨など)の劣化状況について情報がありましたらご教示願います。	2. ごみクレーン1号・2号機ともに横行レールの摩耗進行が指摘されており、横行ガータの更新も検討している。灰クレーンについては、構造外観部の軽度の錆の指摘があるが、ガータの異常はない。
3	各階のプラント機器配置図をご提供いただけませんか。	3. 別紙「プラント機器配置図」のとおり。
4	仕様書p6、1(1)維持補修データの収集・整理に関して、竣工時からの補修・整備の履歴情報について、受注後、組合様よりご提供可能なデータはありますでしょうか。	4. 平成18年度以降のデータは提供可能。
5	仕様書p10、4. 工事入札時支援とあるため、本業務期間中に工事の入札が行われるという理解でよいでしょうか。またそうでない場合、本業務内における当該項目の取扱いについてご教示願います。	5. 業務期間中の入札を予定している。
6	現在組合様で基幹的設備改良工事の対象としたい機器はある程度選定されていますでしょうか。	6. 選定していない。

7	現在組合様で想定する工事期間があればご教示願います。	7. 令和5年度から令和8年度の4年間で想定している。
8	本業務期間中に生活環境影響調査書の住民説明会を予定していますでしょうか。また、予定している場合は場所、回数等をご教示願います	8. 予定していない。
9	精密機能検査において、建築の外壁、廊下壁面、躯体及び仕上関係で、アスベストの含有の有無を確認する必要があると記載ありますが、含有調査の実施状況をご教示願います。	9. 含有調査は実施していない。
10	最終審査のプレゼンテーションにおいて、パソコンによる説明を考えていますが、印刷した説明資料もあわせて配布してよろしいでしょうか。	10. 配布可能とする。
11	ごみ搬入量の計量データ収集及び日報等への計上作業について、現場担当者が手作業として実施している内容をご教示ください。例えば、計量機で測定された車両重量値計算や搬入物重量の入力および集計、日報への記入等、現場でどの程度手作業の負担があるのかを確認したいと考えています。	11. ①現金（日毎）後納（月毎）の集計 ②運転管理日誌への記入 ③後納業者への請求書等作成（月毎） ④月次報告書への記入（月毎） など

1 2	敷地東側の野球場の北側通用門を解体して、工事資材車両等が通行することは可能でしょうか？	1 2. 野球場は現在使用していないため可能であるが、関係機関との協議が必要になる。
1 3	大崎地域広域行政事務組合の一般廃棄物処理基本計画について、ご提供いただけないでしょうか。	1 3. 別紙「ごみ処理基本計画（平成29年2月）」のとおり。
1 4	工事実施時期の検討にあたり、本施設のおおまかな年間運転スケジュール（例：6月頃点検整備、9月頃全休炉（3日間）、年末年始休炉等）をご教示いただけないでしょうか。	1 4. 別紙「R3プラント点検工程表（東部）」のとおり。
1 5	生活環境影響調査業務の大気質に関して、過去の報告書や結果等をご提供いただけないでしょうか。	1 5. 別紙「一般廃棄物処理（ごみ処理）施設建設に伴う環境影響評価報告書（概要版）」のとおり。

令和3年6月24日

回答者 大崎地域広域行政事務組合
施設整備課長
(公印省略)